

実際の事例 紹介

1. 製品不具合解決事例

顧客先から指摘された製品が原因と考えられる不具合を解決するため製造ラインを確認。不具合点をいくつか指摘し解決。

2. 試作品のトライボ課題解決

試作品が要求性能を満たしていなかったため、試作品の改善点を見つけるためサプライヤーの代わりに摩擦試験機でマトリックス評価を実施し、性能を満足する仕様を抽出。

3. 実機評価に近づけた装置開発と試験方法作成

従来の試験法では実機評価結果と乖離があったため、従来試験機を大幅に改良した試験装置を開発し、実機評価現象を再現。新装置における試験方法を提案し共有。

「不具合対応ブログ」に多数事例紹介

第1回不具合対応ブログ（観察上の注意）

・
・
・

第38回不具合対応ブログ（ネジの締め付け不具合）